



«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ГБОУ лицея №16 г. Жигулевска

И. В. Русских

«29» декабря 2020 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 1 от 29 декабря 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области.
- 1.2. Фактический адрес - 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Ленина, д.1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 4-х этажное здание, площадью 4625,8 кв. м;
наличие прилегающего земельного участка - 17754 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 1964 г.,
Дата последнего капитального ремонта - 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ — не запланировано, капитального — не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, ГБОУ лицей №16 г. Жигулевска.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Ленина, д.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - министерство образования и науки Самарской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) — дети школьного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть) — инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая мощность 700 чел., посещаемость - 640 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) — нет.

1. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) — автобус №1, 2, 3, 4, 5, 11, остановка «Березка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- Расстояние до объекта от остановки транспорта 230 м.
- Время движения (пешком) — 5 мин.
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути — да.
- Перекрестки (регулируемые, нерегулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) — нет.
- Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) — нет.
- Перепады высоты на пути — нет.
- Их обустройство для инвалидов на коляске — нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
Все категории инвалидов и МГН	
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно; ВНД — временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта — объект временно недоступен для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, частично доступен для инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------	---	---

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения посещения здания (целевого объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ — 2021 -2030 в рамках исполнения комплексов мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01 . 1 2.2014 N 419-ФЗ

(указывается наименование, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации — объект доступен полностью избирательно (К, О).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) ____

(наименование сайта, портала)



«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор ГБОУ лицея №16 г. Жигулевска

И. В. Русских

«29» декабря 2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 1от 29 декабря 2020 г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города
Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Ленина, д.1. Телефон 8(94862)34016, e-mail lyceum16-zigulevsk@yandex.ru Директор: Русских Ирина Викторовна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта - городской округ Жигулевск
2. Ведомственная принадлежность – Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности – образование
4. Форма собственности объекта – муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг – 700 человек
6. Размещение объекта - отдельно стоящее здание, количество этажей – 4; базовый материал несущих конструкций – кирпич, материал лестниц – бетон
7. Количество и назначение входов – 1 основной, 5 эвакуационных
8. Год постройки – 1964
9. год последней реконструкции - _____

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		230	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус №1, 2, 3, 4, 5, 11, остановка «Березка»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)					
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	1,2 м	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	0,025 м	0,08м			
	Высоту бордюров по краям	0,05 м	0,08 м	К, С, О		

	пешеходных путей					
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	0,8 м	отсутствие	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создание	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	2,0 м	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	1,2 м не менее 2,0х1,8 м	2,0 м отсутствуют	К	создание	
	Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С		
	Места отдыха	наличие	отсутствуют	К,	создание	
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	50 м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	10% (не менее 1 места)	отсутствие	К	создание	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	отсутствие	К		

	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6х3,6 м	отсутствие	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть	наличие	наличие			
	Угол уклона	1:12	18	К		
	Ширина	1,0 м	8,0 м	К		
	Высота бортового камня	0,015 м	-	К		
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Расстояние между поручнями	1,0 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м	-	О, С		
	- поручни на высоте	0,85-0,92 м	-	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	0,8-0,9 м	-	С		
	1.5. Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	0,8 м	-	К		
	Уклон	более 8%	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения	0,3 м	-	К, О		

	поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием					
	Длина марша пандуса	9 м	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	более 1,5 м	-	К, О		
	Разворотные площадки:	нет	-			
	- верхнее окончание	1,5х1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	1,5х1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	1,5х1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		
	2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,6 м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	1,4х2,0 м Или 1,5х1,85 м	2,75х2,2 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	2,2х2,2 м	2,75х2,2 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	наличие	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	1%	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства	1,0 м	-	К		

	и турникеты шириной в свету					
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
	Система вызова помощи	наличие	отсутствие			
	2.2. Лестница наружная					
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	установка	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	установка	
	- на высоте	0,85-0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	0,3 м	-	О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04-0,06 м	-	О С		
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	1,0 м	1,2 м	К		
	Уклон	более 5%	8%	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	0,8 м	0,6 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О	установка	
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	1,5х1,5 м	-	К		
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	1,5х1,5 м	-	К		
	- промежуточная с поворотом	1,5х1,5 м	-	К		

	направления движения					
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К, О	установка	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	не более 0,3 м	-	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	отсутствие	К, О	ремонт	
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	наличие	С		
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина X ширина)	2,3x1,5 м при реконструкции (1,5-1,8)x2 м	2,4x2,0	К		
	Двери распашные (Р), автоматические (А)	наличие	наличие (Р)	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	не более 1,2 м	2,0 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	0,014 м	более 0,014 м	К		
	3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)					
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85-0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	не более 0,3 м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа	наличие	-			

	Ширина марша	не более 1,0 м	-	К		
	Уклон	8%	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	1,5х1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний уровень)	0,85-0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	не более 0,3 м	-	К		
	Пандус (переносной)	наличие	отсутствует	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	-	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
	3.2. Коридоры/ холлы					
	Ширина полосы движения	не более 1,2 м	2,0	К		
	Разворотные площадки	1,5х1,5 м	2,0х2,0 м	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	наличие	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):					
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	не более 1 на этаж	наличие	О		
	- для колясочников: глубина 150 см,	не более 1 на этаж	наличие	К		

	ширина 90 см					
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	от 0,1 м	отсутствует	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С		
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	не более 1,0 м	-	К		
	Уклон	от 8%	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	1,5x1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:					
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	-	О		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух	наличие	отсутствует	О, С	установка	

	сторон:					
	- на высоте	0,85-0,95	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	не более 0,3 м	-	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
	Пандус внутренний на этаже	наличие	отсутствует			
	Ширина марша	не более 1,0 м	-	К		
	Уклон	от 8%	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, сверху	1,5х1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	-	О		
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:					
	- габариты (глубина X ширина)	1,5х1,7 м	-	К		
	- ширина дверного проема	0,95	-	К		
	- поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
	4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)					
	4.1. Обслуживание через окно/ прилавков					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	0,9 м	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	до 1,5 м	5,0 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков					
	4.2. Обслуживание в классах					
	Ширина проема двери в свету	до 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	от 0,025 м	-	К		

	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
	- размещение на высоте	от 1,8 м	-	К		
	- высота прописных букв	до 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения - глубина	до 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	1,5х1,5 м	1,5х1,5	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,8 м	К, О		
	4.3. Обслуживание с перемещением (столовая, библиотека)					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	до 1,2 м	1,5 м	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8-1,1 м	1,0 м	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и т.п.)					
	Ширина X глубина	1,6х1,8 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Зал	наличие	читальный до 50 мест			
	Доля мест для колясочников	до 2%	2%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	до 1,2 м	1,2 м	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	до 2%	отсутствует	Г	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К		
	5. Санитарно-бытовые помещения					

	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	наличие			
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел для инвалидов	наличие	отсутствует		реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	-	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	до 0,9 м	-	К, О		
	Направление открытия дверей	наружное	-			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	до 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	до 0,9 м	-	К, О		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	1,8x1,65 м	-	К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	Размеры универсальной кабины	2,2x2,25 м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	до 0,75 м	-	К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	1,3x0,85 м	-	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75-0,85 м	-	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	0,4 м или вертикальной формы	-	К		
	Габариты поддона (тропа)	0,9x1,5 м	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина X длина	0,48x0,85 м	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или	30 см	-	С		

	тростью (ширина)					
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат и душевых					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	до 1,5 м или более 4,5 м	1,7 м	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	0,075 м	0,025 м	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	1,3-1,4	1,6 м	К, О, Г, С	замена	
	- высота прописных букв	0.075 м	0,03 м	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	отсутствие	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	отсутствует	С	установка	
	- высота размещения	1,3-1,4 м	-	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	- на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	- на кабинетах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Таксофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной	наличие	-	С		

	слышимости до 5 м					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
	Индукционная система:					
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	-	Г		

7. Выводы

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. Прилегающая территория. Путь к главному входу: отсутствует тактильная полоса перед входом, место отдыха, автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.
2. Входная группа. Тамбур: несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен. Ширина входной двери соответствует нормативу, но имеет высокий порог, который препятствует прохождению кресла-коляски и создает затруднения для инвалидов-опорников. Требуется: ремонт наружной лестницы, ремонт наружного пандуса.
3. Пути движения на объекте. Отсутствуют пиктограммы, рельефные (тактильные) полосы перед маршем вверх и вниз, указатели по направлениям движения.
4. Зона оказания услуги. Необходима установка светового сигнализатора школьного звонка, создание тактильных средств на территории объекта, создание мест отдыха на территории объекта, установка освещения надписей, установка, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем для лиц с нарушениями слуха в читальном зале.
5. Санитарно-бытовое помещение. Необходимо сделать реконструкцию санузла для инвалидов, переустановить указатели и пиктограммы, установить крючки для костылей и одежды в кабинах около раковины.
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстфоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными клавишами, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, световые текстовые табло для вывода оперативной информации, индукционная система.

Приложения:

1. Результаты обследования входа (входов) в здание.
2. Результаты обследования системы информации на объекте
- 3.

Председатель рабочей группы

Инженер-проектировщик МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»

 И.В. Березина

Дата заполнения

« 29 » декабря 2020 г.



Представитель организации

Директор ГБОУ лицея №16 г. Жигулевска

 И.В. Русских

Дата заполнения

« 29 » декабря 2020 г.

Результаты обследования:**1. Входа (входов) в здание**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска

городского округа Жигулевск Самарской области

Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, вл. Ленина, д. 1

№ п/п	Наименование функционально- Планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1				
2.2	Пандус (наружный)	есть		1				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Отсутствуют поручни	К, О	Установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.4	Дверь (входная)	есть		1	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе, имеется порог высотой 1см, препятствующий прохождению К, О, необходимо установить световой и звуковой маяки у входа, систему	К, О, С	Нанести тактильную разметку, установить световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

Фото №1. Лестница наружная, пандус наружный, дверь входная, входная площадка



к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

2. Результаты обследования системы информации на объектегосударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевскагородского округа Жигулевск Самарской областиСамарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Ленина, д. 1

№ п/п	Наименование функционально — планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Визуальные средства	нет	б/н	2-3	- отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К, О, Г, С, У	нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Акустические средства	нет	б/н		- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов; отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	С, Г	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения	работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

2.3	Тактильные средства	нет	б/н		- отсутствуют тактильные средства получения информации; - перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы; - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров)	С	привести информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствии требованиями	работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	Общие требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			

Фото №2. Визуальные средства путей эвакуации



Фото №3. Визуальные средства путей эвакуации



к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

Результаты обследования:**3. Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевскагородского округа Жигулевск Самарской областиСамарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Ленина, д. 1

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка	С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствиях	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют поручни с двух сторон, контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша, тактильные полосы, предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)	С, К, О	Нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша, установить тактильные полосы, предупреждающие о препятствии	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство пандуса невозможно	-
3.4.	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	Устройство лифта	

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

							невозможно	
3.5.	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		4, 5, 6	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, С, Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола; при необходимости устройства порогов их высота или перепад не должны превышать 0,014 м	Работы в рамках текущего ремонта по мере финансовых средств
	Общее требование к зоне							

Фото №4. План эвакуации (1 этаж)



Фото №5. План эвакуации (2 этаж)



Фото №6. План эвакуации (3 этаж)



Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, вл. Ленина, д. 1

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть			Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов; не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля) Несоответствие ширины дверного проема	С, К, О, Г	Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4-1,75 м; - дублирование рельефными знаками Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по	нет	-	-	-	-	-	-

	маршруту							
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	--	-	-	-
	Общее требование к зоне							

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Ленина, д. 1

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната (для инвалидов-колясочников)	нет	-	-	-	С, К, О, Г	-	-
5.2.	Душевая /ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	Общее требование к зоне							

6. Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Ленина, д. 1

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности	С, К, О, Г	Нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху, звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения	С, Г	Оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами, установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства получения	С	Привести информационные таблички о	Работы в рамках капитального

					информации; рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах		помещениях и специалистах в соответствие с требованиями	ремонта по мере выделения финансовых средств
	Общее требование к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов и соответствовать ГОСТ			

6. Заключение по структурно-функциональной зоне

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области
Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Ленина, д. 1

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	-	Индивидуальное решение с ТСР
Вход (входы) в здание	ДУ		1	Индивидуальное решение с ТСР
Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		-	Индивидуальное решение с ТСР
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		-	Индивидуальное решение с ТСР
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		-	Индивидуальное решение с ТСР
Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ		4-6	Индивидуальное решение с ТСР
Все зоны и участки	ДУ		-	Индивидуальное решение с ТСР

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ лицея №16 г. Жигулевска на 2021-2030 год

№ п / п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта Доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс.руб	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области	445350, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Ленина, дом 1	№1 от 25.12.2020	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			Заместитель директора по АХЧ	2025
				Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Путь движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий и капитального ремонта, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				

				Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ВИД				
--	--	--	--	---	--	-----	--	--	--	--

Примечание: структура (раздел I) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - Оказываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - Оказывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - Оказывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)