

Председатель ГОО ЖЦИ «Союз»
(Е.П. Умылин)



«Руководитель межведомственной
рабочей группы»

Руководитель образовательного учреждения
СПДС «Красная Шапочка» (Г.В.Петрова)
«15» _____ 2020 г.

Руководитель образовательного учреждения
СПДС «Красная Шапочка»
(Г.В. Петухова)
«...» 13/11/2020

No 2

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445350, РФ, Самарская область,
городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Самарская, д.1а.

- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная.*
- 1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) : министерство образования и науки Самарской области.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г.Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1.Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*):образование
- 2.2.Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3.Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, с тяжёлыми нарушениями речи.
- 2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 285 человека/вдень, вместимость 320 человека.
- 2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта.

- 3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановка «3 Школа», маршрутный автобус № 3,4,1,11.
- 3.2.Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.3.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	Срок до 2028 г
2	Вход (входы) в здание	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) ремонт	Срок до 2030 г

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	Срок до 2030 г
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Срок до 2020 г
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий	ежегодно
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля	Срок до 2030 г
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны	
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **30.01.2020 г**

http://school16.cuso-edu.ru/images/material-images/file/2020/pasport_dostyp_kr_shap_k1.pdf

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы
Руководитель СПДС «Красная Шапочка»
_____ /Петрова Г. В. /
_____ Ф. И.О.
_____ 20 20 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от « 15 » 01 2020 г.

**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение детский сад «Красная Шапочка»

(полное юридическое наименование объекта)

445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Самарская, д.1а

Телефон: 8 (84862) 2-25-99, факс: 8 (84862) 2-37-77, E-mail: krasnayashapochka21@yandex.ru, директор Русских Ирина Викторовна, руководитель структурного подразделения Петрова Галина Васильевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 285 человек в/день, вместимость 320 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта : отдельно стоящее двухэтажное здание; несущие конструкции – крупнопанельные плиты
; лестницы – железобетон**

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 4 основных, 7 запасных

8. Год постройки: 1983 г.

9. Год последней реконструкции

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Остановка «3 Школа», маршрутный автобус № 3,4,1,11		
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	Нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	нет		Нет
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	Есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах	с одной стороны	Поручни на пандусах	Нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,	Условия при условной доступности
--------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	---	----------------------------------

					создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):	наличие	наличие			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	ворота 3,5калитка 1,03 м	К, О		$\geq 0,9$
	*Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	Установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,8м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах	$\geq 1,2$ м	10 м	К		

	прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	Отсутствие	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	Отсутствие	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	Отсутствие	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Отсутствие	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,010 м	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,010 м	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	Отсутствие	К, О	Создание	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при		Отсутствие		Создание	

	наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	Отсутствие	К	Создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	Отсутствие	К	Создание	
	Открытая лестница		отсутствие			
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		

	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	не травмирующие окончания	наличие	-	О		
	- высота поручней	0,9 м	-	О		
	Пандус на рельефе		отсутствие			
	*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		

	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	Отсутствие	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствие	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					

	Высота площадки	справочно	0,20 м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,5x3,6	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	4,5x3,6	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Отсутствие	К, О, С	создание	
	*Навес	наличие	Отсутствие	К, О	создание	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Отсутствие	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	Наличие	Г		
	Лестница наружная	наличие	Наличие			
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствие	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствие	С	создание	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствие	С	создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С	создание	

	Поручни с двух сторон	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		
	Пандус наружный	наличие	наличие		создание	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,2 м	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	наличие	К, О	Создание	
	Разворотные площадки:		наличие		Создание	
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	отсутствие	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5x1,5	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О	Создание	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	0, 7 м	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		

	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	наличие	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К	Установка	
	*Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С	Установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,38x1,5 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	Реконструкция 1,02	К, О	реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> < 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,02м; Внутренний – 0,02м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень					

	1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний	0, 7 м	-	К		

	поручень)					
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Отсутствие	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	Отсутствие	К		
	- мобильный	наличие	Отсутствие	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2 коридора - 1.46 м., 1 коридора -1,50 м.,1 коридор-1,3 м.	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	6,0 x 2,5 м 8,0x2,5 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	Отсутствие	К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Наличие	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Отсутствие	К, Г	установка	

	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствие	С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Отсутствие	Г	установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствие	Г	установка	
	*Тактильная схема	наличие	Отсутствие	С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Наличие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Отсутствие	С		
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед	0,6 м	отсутствие	С	установка	

	поворотом и дверями, ширина					
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Отсутствие			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	Отсутствие	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Отсутствие	О		
	- на высоте	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	Отсутствие	О		
	Пандус внутренний на этаже		Отсутствие			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Лестница межэтажная(в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Отсутствие	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Отсутствие	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствие	С	создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С	создание	
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	-	О, С	создание	
	- не травмирующие окончания	наличие	-	О, С	создание	
	- *указатели номера этажа на поручне	наличие	отсутствие	С	установка	

	тактильные					
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствие			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м-	-	К		
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	-------------------

					реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		отсутствие			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №12					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	*Информация тактильная	Наличие	отсутствие	С		
	Информация визуальная контрастная:	Наличие	наличие	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,8	К		
	-*высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	0,6	О		
	Зона для кресла-	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

	коляски					
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,4-0,52 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №		-			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина х глубина	1,5х1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	Наличие	-	О		

	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Наличие	отсутствие	К	создание	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	Наличие	отсутствие	Г	создание	
	Санузел для					

	инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	Наличие	отсутствие	С	установка	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,8	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	1	К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	1,0	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	0,7	К, О, С		
	Опорные поручни	Наличие	наличие	К, О	создание	
	в т.ч. откидные	Наличие	отсутствие	К	создание	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	отсутствие	К	создание	
	• крючки для костылей(на высоте	Наличие	отсутствие	О	установка	

	120 см с выступом 12 см)					
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,30 x 0,85 м	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,5 м	К, О		
	- опорный поручень	наличие	наличие	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
	Душевые		Отсутствие		создание	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,8	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,025	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Отсутствие	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Отсутствие	С	создание	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны	наличие	-	С		

	ручки					
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно- бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
	Световые текстовые табло для вывода	наличие	-	Г, С		

	оперативной операции					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	-	Г		

7. ВЫВОДЫ

Условно доступно для инвалидов, передвигающимся на кресло-колясках, условно доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, условно доступно для инвалидов с нарушением зрения, условно доступно для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития. Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется:

создание тактильных средств при входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание автостоянки для инвалидов, установка пиктограмм, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем в коридорах; создание тактильной и визуальной контрастной информации в кабинетах; замена надписей, установка освещения надписей, переустановка указателей и пиктограмм; установка тактильных средств информации — создание тактильных средств на территории объекта, установка указателей направления движения, создание мест отдыха на территории объекта, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина).


Руководитель межведомственной рабочей группы

Руководитель СПДС «Красная Шапочка»


_____ /Петрова Г. В. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения
« 15 » 01 2020 г.


Секретарь межведомственной рабочей группы
Заведующий хозяйством СПДС «Красная Шапочка»


_____ /Рожкова О. М. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения
« 15 » 01 2020 г.


Члены межведомственной рабочей группы:

Директор МКУ «Комитет по социальной поддержке населения»


_____ /Березина Н. Г. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения
« 15 » 01 2020 г.

Председатель городской
общественной организации Жигулевский центр
инвалидов «Союз»


_____ /Умылин Е.П. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения
« 15 » 01 2020 г.

Инженер-проектировщик
МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»

Березина И. В. /Березина И. В. /
подпись Ф. И.О.
Дата заполнения
« 15 » 01 2012 г.

Приложения

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области многопрофильного лицея № 16 города Жигулевска городского Жигулевск Самарской области.
2. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области на здание детского сада «Красная Шапочка»
3. Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок.
4. Технический паспорт на здание «детсад «Красная Шапочка» Жигулевского бюро технической инвентаризации.
5. Схематический (генеральный) план детского сада «Красная Шапочка» по ул. Самарской, города Жигулевска.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

1. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	1	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.4.1.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения по территории	Есть	-	2	Большое количество выбоин и неровностей на асфальтовом покрытии (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Требуется ремонт асфальтового покрытия	ТР
1.3	Лестница (наружная)	Есть	-	4				
1.4	Пандус (наружный)	Есть	-	3	-	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	Общие требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1, 4.1.11, 4.2.1 СП59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	2	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).



Фото № 1 Вход на территорию.



Фото № 2 Путь движения по территории.



Фото № 3 Пандус (наружный).



Фото № 4 Лестница (наружная)

2. Результаты обследования входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4	Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений, боковые края - без бортиков, возможно скольжение при намокании (п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.9 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	3	Не выявлены	К, О, С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4	Не выявлены	К, О	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	4	Пороги превышают допустимые нормы (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012)	К, О	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м	ТР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.1.2, п. 5.1.3. 5.1.4, 5.2.9	К, О, С, Г	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	ТР

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	-	3,4	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м.

3. Результаты обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		5,6	Не выявлены	О, С, Г, У	Не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	8	Лестница не соответствует требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		7	Двери не соответствуют требованиям безопасности. Дверные ручки не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН (п. 5.2.4, п. 5.4.3 СП 59.13330.2012).	К,О, С	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м.	ТР

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3,5,6	Лестницы не соответствует требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для О, С, Г, У Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена ТР инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.2.15, п. 5.1.4., п. 5.4.3. СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; Устройство порога входа высотой не более 0,014 м.	



Фото № 5

Коридор



Фото № 6



Фото № 7 Дверь



Фото № 8 Лестница

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДУ	ДУ	-	5,6,7	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м.

4. Результаты обследования Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	26	9,10	Не выявлено	О, С, Г, У		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	6	11	Не выявлено	К, О, С, Г, У		
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							



Фото № 9

Кабинетная форма обслуживания



Фото № 10



Фото № 11 Зальная форма обслуживания

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)	6,26	9,10,11	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Результаты обследования Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10	12,13	Отсутствуют крючки для одежды и костылей. Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН (п.5.3.3, 5.3.9 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней и штанг.	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.5.3.3, п.5.3.5, п. 5.3.9 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной; установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья	ТР



Фото № 12 Туалетная комната



Фото № 13

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДУ	10	7,8	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не установлена визуальная система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, Г, У	Устройство визуальной системы информации	Индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			Не установлена звуковая система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, С, У	Установка акустической системы информации	Индивиду альное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			Средства отсутствуют	С	Установка тактильной системы информации	Индивиду альное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивиду альное решение с ТСР


Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г, У) ВНД (С)	-	-	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**ПЛАН 1 этажа
ЗДАНИЯ СПДС «Красная Шапочка» корпус 1**



**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ лицей №16 города Жигулевска СПДС « Красная Шапочка»
корпус №1 на 2021-2030 год**

№п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта Доступность и объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности и	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс.руб	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, структурное подразделение детский сад « Красная Шапочка» корпус №1	445350, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Самарская, д.1а	№ 2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			Заведующий хозяйством	2025
				Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР	ДУ				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				