

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы
Руководитель СПДС «Красная Шапочка»
_____/Петрова Г. В. /
подпись Ф. И. О.
« 29 » _____ 2020 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от «29» 12 2020 г.

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 с углубленным изучением отдельных предметов города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, структурное подразделение детский сад «Красная Шапочка» корпус №2
- 1.2 Адрес объекта: 445350, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Почтовая, д.29а
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2948,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 14309,3 кв. м
- 1.4 Год постройки здания: 1985 г.
Дата последнего капитального ремонта – не было.
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не запланировано, капитального – не запланировано.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) : государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, структурное подразделение детский сад «Красная Шапочка» корпус №2.
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 445350, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Почтовая, д.29а.

1.6 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.7 Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.8 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная.*

1.9 Вышестоящая организация (*наименование*) : министерство образования и науки Самарской области.

1.10 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г.Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

1. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 человека/в день, вместимость 300 человека.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановка «3 Школа».

«ул. Интернационалистов», маршрутный автобус № 3,4,1,11.

3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.3. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий,

		капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Руководитель СПДС «Красная Шапочка»

_____/Петрова Г. В. /
подпись Ф. И.О.
« ____ » _____ 20 __ г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « ____ » _____ 20 __ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей № города Жигулевска городского округа
Жигулевск Самарской области структурное подразделение детский сад «Красная Шапочка» корпус №2
(полное юридическое наименование объекта)

445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Почтовая д.29а
Телефон: 8 (84862) 2-44-45, 2-39-48 E-mail: krasnayashapochka21@yandex.ru, директор Русских Ирина Викторовна, руководитель структурного
подразделения Петрова Галина Васильевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 300 человек в/день, вместимость 300 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее двухэтажное здание; несущие конструкции – крупнопанельные плиты
; лестницы – железобетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 4 основных, 7 запасных

8. Год постройки: 1985 г.

9. Год последней реконструкции _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		400 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Маршрутный автобус № 3, 11,4,1. Остановка «3 Школа», маршрутный автобус № 4,1. Остановка «Интернационалистов»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		Есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	Нет
Нерегулируемые переходы	есть		есть
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	нет		Нет
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	Есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах	с одной стороны	Поручни на пандусах	Нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	ворота 4,25	К, О	реконструкция	≥0,9

			м калитка 0,90м			
	*Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					
	*Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	Установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,5	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	9 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	Отсутствие	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	Отсутствие	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	Отсутствие	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	Отсутствие	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	0,010 м	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	$> 0,05$ м	0,010 м	К, С, О		
	*Места отдыха	наличие	Отсутствие	К, О	Создание	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Отсутствие		Создание	
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	50 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе,	$> 5\%$ (не менее 1 места)	Отсутствие	К	Создание	

	стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	Отсутствие	К	Создание	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	Создание	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м		С	Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	Создание	
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С	Создание	
	*горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С	Создание	
	не травмирующие окончания	наличие	-	О	Создание	
	- высота поручней	0,9 м	-	О	Создание	
	Пандус на рельефе		Отсутствие		Создание	
	*Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствие	К, О	Создание	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	Отсутствие	К, О	Создание	

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	Отсутствие	К, О	Создание	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,9			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3x4,8	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	Отсутствие	К, О, С	создание	
	*Навес	наличие	Отсутствие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Отсутствие	К, О, С		

	Информация об объекте	наличие	Наличие	Г		
	Лестница наружная	наличие	Наличие			
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствие	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С	создание	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствие	С	создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	О, С		
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		
	Пандус наружный	наличие	Отсутствие		создание	
	Ширина марша	≥1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤5 °	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О	Создание	
	Разворотные площадки:		отсутствие		Создание	
	- при въезде на пандус	≥1,5 x 1,5 м	-	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		

	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К, О	Создание	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К	Установка	
	*Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С	Установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	1,5x2,46 м ;	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	0,8	К, О	реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	Наружный – 0,03м; Внутренний – 0,04м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверх	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Отсутствие	К		

	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	Отсутствие	К		
	- мобильный	наличие	Отсутствие	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	4 коридора -1.44м.,	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	6x2,5 8x2,5	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Отсутствие	К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Наличие	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Отсутствие	К, Г	установка	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствие	С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Отсутствие	Г	установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствие	Г	установка	
	*Тактильная схема	наличие	Отсутствие	С	установка	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Наличие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Отсутствие	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствие	С	установка	
	Лестница, перепады высот на этажах (в		Отсутствие			

	коридорах)					
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	Отсутствие	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Отсутствие	О		
	- на высоте	0,9 м		О		
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	Отсутствие	О		
	Пандус внутренний на этаже		Отсутствие			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Отсутствие	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Отсутствие	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствие	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О, С		
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, внизу	≥ 0,3 м	-	О, С		

	- не травмирующие окончания	наличие	-	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	наличие	отсутствие			
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м-	-	К		
	-* Поручни	наличие	-	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	-	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка,	Примечание
---------------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	-------------------

					создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		-			
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0.8 м	К	реконструкция	
	*Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	*Информация тактильная	Наличие	отсутствие	С		
	Информация визуальная контрастная:	Наличие	наличие	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,4-0,52 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			

	Ширина х глубина	1,5х1,5 м	-	К		
	*Место для сидения	наличие	-	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	Наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Наличие	отсутствие	К	создание	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическ ая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	Наличие	наличие	Г		
	Санузел для инвалидов		отсутствие		создание	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К		
	Тактильная маркировка санузла	Наличие	отсутствие	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	-	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствие			

	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	-	К, О, С		
	Опорные поручни	Наличие	отсутствие	К, О	создание	
	в т.ч. откидные	Наличие	отсутствие	К	создание	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	отсутствие	К	создание	
	• крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	Наличие	-	О		
	Раковина:		Отсутствие			
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	-	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	-	К, О		
	- опорный поручень	наличие	-	О		
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые		Отсутствие		создание	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 х 1,5 м	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≥ 0,48 х 0,85 м	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	Наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,025 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	Наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Отсутствие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	Отсутствие	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными	Наличие	-	С, Г		

	тактильными клавишами	(не менее 1шт)				
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	Отсутствие	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствие	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Отсутствие	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Отсутствие	Г, С		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствие	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	Отсутствие	Г		

7. ВЫВОДЫ

Временно не доступно для инвалидов, передвигающимся на кресло-колясках, условно доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, частично доступен для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития. Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется:

создание тактильных средств при входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание автостоянки для инвалидов, реконструкция входной зоны, установка пиктограмм, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем в коридорах; установка поручней; создание тактильной и визуальной контрастной информации в кабинетах; реконструкция санузла для инвалидов; замена надписей, установка освещения надписей, переустановка указателей и пиктограмм; установка тактильных средств информации — создание тактильных средств на территории объекта, установка указателей направления движения, создание мест отдыха на территории объекта, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина).

Руководитель межведомственной рабочей группы

Руководитель СПДС «Красная Шапочка»

 /Петрова Г. В. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения

« 29 » декабря 2014 г.

Секретарь межведомственной рабочей группы

Заведующий хозяйством СПДС «Красная Шапочка»

 /Бураковская Л. Г. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения

« 29 » декабря 2014 г.

Члены межведомственной рабочей группы:

Директор МКУ «Комитет по социальной поддержке

населения»

 /Березина Н. Г. /
подпись Ф. И.О.

Дата заполнения

« 29 » декабря 2014 г.

Председатель городской общественной организации
Жигулевский центр инвалидов «Союз»



/Умылин Е.П./

подпись

Ф. И.О.

Дата заполнения

« 29 » декабря 2020 г.

Инженер-проектировщик

МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Берзина И. В.".

/Берзина И. В. /

подпись

Ф. И.О.

Дата заполнения

« 29 » декабря 2020 г.

Приложения

1. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области многопрофильного лицея №16 города Жигулёвска городского округа Жигулёвск Самарской области
2. Свидетельство о государственной регистрации права управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на земельный участок .
3. Свидетельство о государственной регистрации права управление Федеральной государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области на здание СПДС "Красная Шапочка" корпус №2("Жемчужинка")
4. Технический паспорт на здание СПДС "Красная Шапочка" корпус №2("Жемчужинка") бюро технической инвентаризации Самарской области города Жигулёвск.
5. Схематический (генеральный) план СПДС "Красная Шапочка" корпус №2("Жемчужинка") по ул. Почтовая 29А города Жигулёвска

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т. ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области много профильный лицей №16 г.о.Жигулевск г. Жигулевск
структурное подразделений «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	1	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.4.1.1 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения по территории	Есть	-	2	Большое количество выбоин и неровностей на асфальтовом	К, О, С, Г, У	Требуется ремонт асфальтового покрытия, и нанесение	ТР по мере выделения финансовых средств

					покрытии (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012), отсутствие тактильной разметки при движении по территории		тактильной разметки при движении по территории	
1.3	Лестница (наружная)	Есть	-	3				
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	Общие требования к зоне				Не соответствует п. 4.1.1, 4.1.11,4.2.1 СП59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации; требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов	Индивидуальное решение с ТСР, ТР

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к	ДУ	-	2	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для

зданию (участка)				инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
------------------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), ТР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).




Фото № 1 Вход на территорию.




Фото № 2 Путь движения по территории.





Фото № 3 Лестница (наружная)



Фото 4 Тамбур

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (выхода) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области много профильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск
структурное подразделений «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	3	Отсутствуют поручни, ребра ступеней выполнены без закруглений, боковые края - без бортиков, возможно скольжение при намокании (п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.9 СП 59.13330.2012)	О, С, Г, У	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности	ТР по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть	-	3	Не ровная поверхность	-	Ремонт площадки. Установка поручней	ТР по мере выделения финансовых средств

	(перед дверью)				площадки перед лестницей, частично отсутствуют поручни			
2.4	Дверь (входная)	есть	-	3	Пороги превышают допустимые нормы (п. 5.1.4. СП 59.13330.2012)	К, О	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м	ТР по мере выделения финансовых средств
2.5	Тамбур	есть	65	4	Несоответствие габаритов. Замена дверных и оконных полотен.	-	Ремонт тамбура и замена дверных и оконных полотен	ТР по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не соответствует п.5.1.2, п. 5.1.3. 5.1.4, 5.2.9	К, О, С, Г	Установка пандуса и поручней, приведение ступеней и площадки в соответствие с требованиями критериев безопасности	ТР по мере выделения финансовых средств

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ(Г) ДЧ-И (Г)	-	3, 4	ТР (Установка поручней, пандуса, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, установка водоотвода у навеса, устройство дверных порогов не более 0,014 м.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «__» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск
структурное подразделение «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	44	5,6,7	Отсутствует информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка и препятствиях.	О, С, Г, У	Установить информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка и препятствиях.	ТР по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	66	8	Лестница не соответствует требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН. (п.5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.2012) Отсутствуют контрастные полосы на первой и последней ступенях маршрута. Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о	О, С, Г, У	Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН. Обозначить контрастными полосами первую и последнюю ступени маршрута. Обозначить тактильными полосами	ТР по мере выделения финансовых средств

					препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)		предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует		Устройство пандуса не возможно	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует		Устройство лифта не возможно	
3.5	Дверь	есть		9	Двери не соответствуют требованиям безопасности Дверные ручки не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН (п. 5.2.4, п. 5.4.3 СП 59.13330.2012).	К, О, С	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек.	ТР по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3,5,6,7,8,9,10,11	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О, С, Г,	Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН; увеличить ширину дверного проема.	ТР по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9




Фото 10



Фото 11

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
	ДУ (Г, У), ДП-И	65, 66, 67	3,4,8,9	ТР (Приведение лестниц в

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДУ	(Г, У)			соответствие с нормами безопасности, установка поручней соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м., увеличение ширины дверного проема).
---	--------	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов:** не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «__»_____20__г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области много профильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск
структурное подразделений «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с	нет	-	-	-	-	-	-

	перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)	-	-	

*

указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «__»_____20__г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области много профильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск
структурное подразделений «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		12	Не оборудована	К, О, Г	Оборудовать	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
5.2	Душевая/ ванная комната	есть		13	Не оборудована	К, О, Г	Оборудовать	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не оборудована	К, О, Г	Оборудовать	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне					К, О, Г		Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических	нет			

помещений				
-----------	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



Фото 12



Фото 13

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «__»_____20__г.

6. Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области много профильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск
 структурное подразделений «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
 г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане №	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не установлена визуальная система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012)	К, О, Г, У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Не установлена звуковая система информации (п.5.5.2 –	К, О, С, У	Установка акустической системы	Индивидуальное решение с ТСП

					5.5.7 СП 59.13330.2012)		информации	
6.3	Тактильные средства	нет			Средства отсутствуют	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012	К, О, С, Г, У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСП

Заключение по структурно-функциональной зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О), ДУ (Г, У), ВНД (С)	-	-	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от «__»_____20__г.

7.Заключение по структурно-функциональной зоне

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области много профильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск
структурное подразделений «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2
г. Жигулевск, ул. Почтовая 29А

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2	Индивидуальное решение с ТСП
Вход (выходы) в здание	ДУ		3,4	Индивидуальное решение с ТСП
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		8-13	Индивидуальное решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		5-7	Индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		нет	Индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД		нет	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	ДУ		1-13	Индивидуальное решение с ТСП



Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ лицея №16 СПДС «Красная Шапочка» корпус 2

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соискатели	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источники		
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 г. о. Жигулевск г. Жигулевск структурное подразделение «детский сад «Красная Шапочка» корпус 2	445350 Самарская область Город Жигулевск, ул. Почтовая 29А	№2 от 29.12.2020 г.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			Завхоз	2025
				Вход (выход) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта»

Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)