

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»
/Русских И.В./
подпись Ф.И.О.
«29» декабря 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

№1 от «29» декабря 2020 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
- 1.2. Фактический адрес: 445350, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Ленинградская, д.9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2х этажное здание, 917,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: имеется 3503,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1959 г
Дата последнего капитального ремонта: не было
Дата реконструкции здания: 1993 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального: не запланировано

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 445350, РФ, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Ленина, д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная.): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и науки

1.6. Самарской области.

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д.38/16

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 185 человек/в день, вместимость 120 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Остановка «Березка», маршрутный автобус № 3,4,1,11,2.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м.

3.2.2 время движения (пешком): 2-3 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет:* регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта – объект доступен условно инвалидам категории Г,О,У,К; временно недоступен категории С

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ – 2021-2030 в рамках исполнения комплексов мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 №419 -ФЗ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект частично адаптирован для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_____

4.4 Для принятия решения согласование: требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата размещения, обновления)

(наименование сайта, портала)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы



подпись

/Русских И.В./

Ф. И.О.

«29 » декабря 20 20 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «29» декабря 2020 г.

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области структурное подразделение детский сад «Вишенка»
(полное юридическое наименование объекта)

445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, улица Ленинградская, д.9
Телефон: 8 (84862) 2-43-67, факс: 8 (84862) 2-43-67, E-mail: egr27@mail.ru, директор Русских Ирина Викторовна, руководитель структурного подразделения Реброва Елена Геннадьевна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 185 человек в/день, вместимость 120 человек

(количество человек обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта : отдельно стоящее двухэтажное здание; несущие конструкции – кирпичные

лестницы – железобетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
 базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 2 основных, 7 запасных

8. Год постройки: 1959 г.

9. Год последней реконструкции 1993 г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Остановка «Березка», маршрутный автобус № 1,2,3,4,11 Остановка «Дворец Культуры», маршрутный автобус № 1, 1К,2,3,4,5,11		
Наличие переходов на пути следования от остановки	Есть		
Регулируемые переходы	Нет	со звуковой сигнализацией	Нет
Нерегулируемые переходы	Есть		Есть
Внеуличные переходы	Нет	с пандусом	Нет
		с подъемником	Нет
Тактильные указатели	Нет		Нет
Перепады высоты на пути движения	0,01-0,05	Съезды с уклоном более 10%	Нет

Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	Нет
Поручни на лестницах	с одной стороны	Поручни на пандусах	Нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	Вход №1, ворота 4,18м, калитка 0,76м Вход №2, ворота 4,30м, калитка 0,76м	К, О	Расширить	
	Информация об объекте	наличие	наличие	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	Установка	

	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,6м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	4,4 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	-	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	-	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	создание	
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль	$< 0,025$ м	0,010 м	К, С, О		

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С		

	не травмирующие окончания	наличие	-	О		
	- высота поручней	0,9 м	-	О		
1.5. Пандус на рельефе - нет						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствие	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	- не травмирующие окончания	наличие	Отсутствие	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		Отсутствие			

	- при въезде на пандус наверху	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	- при въезде на пандус внизу	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	Отсутствие	К, О		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	Вход №2 - 0,4 м		реконструкция	
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1, 5 x 1,85 м	Вход №2- 2,45x1,19м	О, С		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с	наличие	Отсутствие	К, О, С	создание	

	трехсторонними лестницами)					
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Отсутствие	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	Наличие	Г		
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствие	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	О, С		

	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	-	О, С		
2.3. Пандус наружный - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О		
	Разворотные площадки:		отсутствие		Создание	
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	-	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К, О	Создание	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		

	- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие	-	К, О	Создание	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К		
	Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С	Установка	

2.4. Тамбур

	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	Вход №1-от 1,5м до 1,94x1,56м; Вход №2-от 1,22м до 2,53x1,84м; от 2,49м до 1,25x 184м.	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	Вход №1-0,89м; 0,87м; 1,21м Вход №2-0,81м; 1,1м; 1,1м.	К, О	Реконструкция	
	- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого элемента</u> $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	Наружный – 0,04м; Внутренний – 0,08м	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	Создание	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующее окончание	наличие	отсутствие	О, С	создание	

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет

	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Отсутствие	К		

	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствие	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К		
	- не травмирующие окончания	наличие	Отсутствие	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	Отсутствие	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	наличие	Отсутствие	К		
	- мобильный	наличие	Отсутствие	К		

3.3.Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1эт. холл №1-5,51м холл №2-2,47м 2эт. холл №1-5,3м Холл №2-2,49м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1этаж, холл №1-5,5м,3,07/4,3м Холл №2-2,47х6,38м	К		

			2 этаж, холл №1 -5,3х4,38м Холл №2- 2,5х1,83м			
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	Отсутствие	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	Наличие	К, Г		
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Отсутствие	К, Г	установка	
	*Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствие	С	установка	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	Отсутствие	Г	установка	
	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствие	Г	установка	
	*Тактильная схема	наличие	Отсутствие	С	установка	

	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	Наличие	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1 шт	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Отсутствие	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствие	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) -нет						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С		

	Контрастная маркировка	наличие	Отсутствие	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Отсутствие	О		
	- на высоте	0,9 м	-	О		
	- *горизонтальные завершения поручне	наличие	Отсутствие	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Отсутствие	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	Отсутствие	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		

3.6. Лестница межэтажная(в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	Отсутствие	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Отсутствие	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Отсутствие	С	создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Отсутствие	О, С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О, С	создание	
	- на высоте	0,9 м	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- не травмирующие окончания	наличие	Отсутствие	О, С	создание	

	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствие	С	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.7. Лифт пассажирский - нет						
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$	-	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м-	-	К		
	-Поручни	наличие	Отсутствие	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Отсутствие	Г, С		
	*Знак доступности	наличие	Отсутствие	К		

	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Отсутствие	К, Г		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете № - нет						
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0.9 м	К		
	*Высота порога	отсутствие	отсутствие	К, О		
	*Информация тактильная	Наличие	отсутствие	С		
	Информация визуальная контрастная:	Наличие	Отсутствие	К, О, С, Г		
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
	-*высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		

	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением № - нет						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4 Кабина индивидуального обслуживания №(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) - нет						
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	Отсутствие	О		

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	Наличие	Отсутствие	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) - нет						
	Доля мест для колясочников	≥ 2 % 1%	-	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	-	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников	Наличие	отсутствие	К	создание	
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	Наличие	3,0x2,95	Г		
5.2.Санузел для инвалидов - нет						
	Санузел	наличие	Нет	К,О,С		

	Знак доступности помещения	наличие	Отсутствие	К		
	Тактильная маркировка санузла	Наличие	Отсутствие	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	-	К		
	Кабины для инвалидов:		отсутствие		создание	
	- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О		
	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С		
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С		
	Опорные поручни	Наличие	отсутствие	К, О	создание	
	в т.ч. откидные	Наличие	отсутствие	К	создание	
	Зона для кресла-коляски рядом с	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К	создание	

	унитазом (ширина х глубина)					
	• крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)	Наличие	Отсутствие	О		
	Раковина:		Отсутствие		создание	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	-	К		
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	-	К, О		
	- опорный поручень	наличие	Отсутствие	О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
	Душевые		Отсутствие		создание	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$	-	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$	-	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	Отсутствие	К, О, С		

	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ $\text{и} \leq 4,5 \text{ м}$	1,33м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	0,005м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	Отсутствие	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении	наличие	Отсутствие	С	создание	

	услуги с цифрами, буквами по Брайлю					
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	Отсутствие	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Отсутствие	С		
	на кабинах санитарно- бытовых помещений	наличие	Отсутствие	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	Отсутствие	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	Отсутствие	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением	наличие	Отсутствие	К		

	аппарата по высоте (АВ)					
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Отсутствие	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	Отсутствие	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	Отсутствие	Г, С		
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Отсутствие	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	наличие	Отсутствие	Г		

7. Выводы

Временно не доступно для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, условно доступно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, частично доступно для инвалидов с нарушением слуха и с нарушением умственного развития.

Для адаптации объекта для всех групп маломобильных граждан требуется:

создание тактильных средств при входе на территорию; создание горизонтальных площадок (карманов), указателей направления движения, мест отдыха, создание автостоянки для инвалидов, реконструкция входной зоны, установка пиктограмм, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем в коридорах; установка

поручней; создание тактильной и визуальной контрастной информации в кабинетах; реконструкция санузла для инвалидов; замена надписей, установка освещения надписей, переустановка указателей и пиктограмм; установка тактильных средств информации — создание тактильных средств на территории объекта, установка указателей направления движения, создание мест отдыха на территории объекта, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (ширина).

Директор ГБОУ лицея №16



(подпись)

/ Русских И.В.
(ФИО)

« 29 » декабря 20 20 г.

Секретарь* межведомственной рабочей группы
заведующий хозяйством СПДС «Вишенка»

(подпись)

/ Пимонова Т.В.
(ФИО)

« 29 » декабря 20 20 г.

Инженер-проектировщик МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик»

/ Березина И.В.

« 29 » декабря 20 20 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход(выходы) на территорию	есть	1,2	1,2	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед входом	С	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть	б/н	3,4	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильную разметку при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница(наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус(наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.	К,О	Создание парковочного места	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							



1. Вход на территорию №1



2. Вход на территорию №2



3. Путь движения на территории №1



4. Путь движения на территории №2

а. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	5,6	Отсутствуют поручни	К,О	Установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	7,8	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе, имеется порог высотой 1 см, препятствующий прохождению К,О, необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.	К,О,С	Установка пандуса, Нанести тактильную разметку. установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

2.5	Тамбур	есть	б/н	9,10	несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	С	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							



5. Входная площадка перед дверью №1



6. Входная площадка перед дверью №2



7. Дверь входная №1



8. Дверь входная №2



9. Тамбур №1



10. Тамбур №2

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	11,12	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствии	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	б/н	13,14	Отсутствуют поручни с двух сторон. Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные полосы,	С,К,О	Нанести контрастные е цветовые полосы на первой и последней ступенях марша. Установить тактильные	- Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					Предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)		полосы, предупреждающие о препятствии	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство пандуса не возможно;	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно, имеется гусеничный подъёмник.	-
3.5	Дверь	нет	-	-				
3.6	Пути эвакуации (в т. зоны безопасности)	есть	3,4,5	15, 16,17,18, 19	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩЕЕ требования к зоне							




11. Коридор №1



12. Коридор №2



13. Лестница (внутри здания) №1



14. Лестница (внутри здания) №2



15. Путь эвакуации №1



16 Путь эвакуации №2



17. Путь эвакуации №3



18. Путь эвакуации №4



19. Путь эвакуации №5

а. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	отсутствует	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							


а. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	б/н	20,21	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; Отсутствует аварийной освещение, крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых	К,О,С,Г	Устройство кнопки вызова; Устройство аварийного освещения, крючков для одежды, костылей.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Ширина проема не соответствует.			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство не возможно	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство не возможно	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							



20. Дверь в туалетную комнату




21. Туалетная комната

6. Результаты обследования системы информации на объекте

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	б/н	22,23	- отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К,О,Г,С,У	нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
6.2	Акустические средства	нет	б/н	22,23	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	С,Г,	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

6.3	Тактильные средства	нет	б/н	24,25	Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы. - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).	С	Привести информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствие требованиями.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			



22. Визуальные и акустические средства



23. Визуальные и акустические средства



24. Разворотная площадка №1



25. Разворотная площадка №2

7. Заключение по структурно – функциональной зоне;

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1
Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояния доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-4	Индивидуальное решение с ТСП
Вход (входы) в здание	ДУ	29	7-8	Индивидуальное решение с ТСП
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	20,45	13-19	Индивидуальное решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	б/н	-	Индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	б/н	20-21	Индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД	б/н	22-25	Индивидуальное решение с ТСП
Все зоны и участки	ДУ		1-25	Индивидуальное решение с ТСП

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области «структурное подразделение детский сад «Вишенка»» корпус №1

Самарская область, г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9

на 2021-2030 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта Доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс.руб	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области многопрофильный лицей №16 СПДС «Вишенка» корпус 1.	445350, Самарская область, Г.о.Жигулевск, г.Жигулевск, ул. Ленинградская, д. 9	№1 от 29.12.2020	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ			Заведующий хозяйством	2025
				Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий и капитального ремонта, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				

				Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ДУ				
				Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия	ВНД				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ


* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

План объекта **(здание СПДС «Вишенка» адрес: ул. Ленинградская, д.9)**

Фасад здания выходит на улицу Ленинградскую



СПДС д/с «Вишенка» корпус 2

Руководитель СПДС

Реброва Е.Г.